


1.


M2340_01

rauch














2.




















































M2340


1	11 	





















2	8x 183 		




3	16 x 18  8x30	









4 **16 x** 349




5 **2 x** 251 328x17x9,5 **4 x** 227 6x10,5



6 **2 x** 251 328x17x9,5 **4 x** 227 6x10,5





7




8

8x 183









9


4x 602




8x 26





6,3x14






10







11

8x 615




ø20x6






12	6 x 330	24 x 202 4,5x16	



13	24 x 202 4,5x16		






14	4x 580 M4	4x 915 M4x16	


915
915
Pa
Pa
Bt
580
Bt
580
Bt
580
Bt
Pa
580
915


15			ø5mm


Bs1
Bs1
Bs2
Bs2


16	4x 580	4x 571	
	 M4	 M4x35	






17	4x 568		
	 M4x9		







18

4x 233









1.

M2138_02


rauch









1h






2.




6,3x18




M4x32




M4




4.5x16




4,5x55








M4x15




M4x12











M2138


1	8x 856	16x 25 6,3x18	





2	16x 202 4.5x16		




3	8x 25 6,3x18		







5.


4	8x 56  M4x32	8x 176  M4	




6.

5	2x 456 	4x 580  M4x15	4x 803  M4x12







6 | 2x 202 4.5x16




7 | 6x 202 4.5x16




8 | 4x 229 | 4,5x55







9 | 2x 456 | 6x 25 | 6,3x18



10 | 6x 202 4.5x16




11




ME982_02

rauch

Typ I




Typ II




1

Typ I





Typ II




2


Typ I









3.


Ft
Bk
Bs
Dk
Bs
Dk
Bs
Ft
Dk



2
Typ II
Ft
Kt
Bs
Dk
Ft
Bs
Dk
Bs
Dk

4.



Kt
Ft
Bs
Dk
Bs
Ft
Dk
Bs
Dk


1.


MZ057_01 rauch





2.






































MZ057

1	6x 580  M4x15	6x 582  M4x28	




2	3x 114 	







3

6x 242










4


6x 252









5







6 **1x** 739 5x24




7 **6x** 333 3,5x35



8




9 **2x** 739 5x24 **3x** 333 3,5x35




10


2x 739 5x24

3x 333 3,5x35







11



12




13




14

2x 739

5x24





15




16


8x 525









17


2x 

4x 





18



19

