



16x 6x



L



R



GIT 60 Variante

Montageanleitung / Notice de montage /
Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



20x 16x 3x



44x




1x

4x




3,5x15
12x





6x


3,5x15



Ø5mm







1x 1x 1x 1x



4x

Kippsicherung !!!

Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden










HU 60 Blocktype

Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de







2x 2x 4x




Ø 5mm 8x 8x 12x





H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50
H 50-68 / H 60-68 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs
 GmbH & Co.KG
 Industriestr. 80
 32120 Hiddenhausen
 info@flex-well.de





4x 12x 2x 1x 4x 3,5x15



8x 2x 2x Ø8mm










SPU 50 Varianto Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction




Flex-Well Vertriebs
 GmbH & Co. KG
 Industriestr. 80
 32120 Hiddenhausen
 info@flex-well.de



USSA 50 B Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



Die Einstellung der Auszug-Blende bitte durch drehen an den einzelnen Reihingstangen vornehmen. (heranhohlen oder wegdrücken)